

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 1687-2 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 43116 sz. bejelentés**
helyszín: **X. ker. Jászberényi út 20.**
bejelentés: **Sérült szegély**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A probléma Társaságunk előtt ismert.

Elsősorban a forgalomra veszélyes úthibák megszüntetésére kerül sor.

A burkolatok állapotát Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi, a balesetveszélyes hibák hiányosságok javításáról folyamatosan gondoskodunk.

Budapest, 2019.április „11.”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

u