

címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktarószám: **41/ 1719-2 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 43128 sz. bejelentés**
helyszín: **X. ker. Vaspálya u.14.**
bejelentés: **Kátyú a kanyarodó nyomvonalban
busz sávban**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő !

A probléma Társaságunk előtt ismert.

Elsősorban a forgalomra veszélyes úthibák megszüntetésére kerül sor.

A burkolatok állapotát Társaságunk Útellenőri Szolgálatja folyamatosan ellenőrzi, a balesetveszélyes hibák hiányosságok javításáról folyamatosan gondoskodunk.

Budapest, 2019.április „12.”

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

