

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Iktatószám: **41/ 1714-4 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 43128 sz. bejelentés  
X. kerület Vaspálya utca 14.**

**Kátyú a kanyarodó nyomvonalban busz  
sávban**

e-mail: [budapestkozut@budapestkozut.hu](mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu)

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő burkolatsüllyedést Útellenőri Szolgálatunk is észlelte, annak kijavítását megrendeltük, mely időközben elkészült.

Budapest, 2019. november „25.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

2

