

Sorszám: 00043387/2019.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Hunyadi J. út 19. szervizútja (az Auchan épülete mellett) – tűzcsap körüli süllyedés

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Hunyadi J. út 19. szervizútján (az Auchan épülete mellett) – tűzcsap körüli burkolatsüllyedésre vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:
Helyszíni szemlénket követően megállapítottuk, hogy egy talaj feletti tűzcsap körül süllyedt meg az útburkolat, ezért levelük másolatát továbbítottuk a Fővárosi Vízművek Zrt. felé. Intézkedésükig szíves türelmét kérem.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. április 12.

Tisztelettel:


Kádi Gergely
osztályvezető

