

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 411/ 1378-3 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 43759 sz. bejelentés

helyszín: X. ker. Kőbányai út 45.

bejelentés: Kátyúk a Kőbányai úti kerékpárúton

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésben szereplő kerékpárút burkolathibája egyelőre nem balesetveszélyes, nem igényel azonnali beavatkozást. További burkolatromlás esetén útellenőri szolgálatunk a hiba javításáról gondoskodik.

Budapest, 2019. 05. „09.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

