

címzett: JÁRÓKELOŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

iktarószám: 411/2326- 2 /2019.

tárgy: JÁRÓKELOŐ 44735 sz. bejelentés

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

### Tisztelt Bejelentő !

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A kifogásolt útburkolat állapota ismert előttünk. A XI. ker. Villányi út (Fadrusz utca – Móricz Zsigmond körtér) közötti útszakasz bazaltbeton burkolatának felújítása a rövidtávú fővárosi útfelújítási programban nem szerepel. A Gellért hegyen felújításra került közösségi közlekedéssel érintett utak jelentősen leromlott állapotban voltak, így azok felújítása indokoltá vált.

A Villányi úti hibás bazaltbeton táblák lokális javításait pénzügyi lehetőségeink függvényében áll módunkban elvégezni. Az esetleges balesetveszélyes meghibásodások megszüntetéséről minden esetben soron kívül gondoskodunk.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. május „23”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2

