



címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 2543-2 /2019
tárgy: JÁRÓKELŐ 448796 sz. bejelentés
helyszín: X. ker. Albertirsai 10
bejelentés: Eldugult víznyelők
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A probléma Társaságunk előtt ismert.

Az Albertirsai úton szikkasztó kutas vízvezetés működik. Hirtelen lezúduló, vagy tartós nagy mennyiségű eső esetén a szikkasztó jellege miatt nem győzi a csapadékvíz elvezetését, ezért előfordulhat, hogy az autók felverik az esővizet a gyalogosokra.

Az Albertirsai úti víznyelők és szikkasztóknáik tisztítását évente egyszer rendszeresen elvégezzük.

Budapest, 2019.május „28.....”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2