

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 411/ 2386 -2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 44939 sz. bejelentés

helyszín: X. ker. Kátyú a Gyakorló utcában

bejelentés:

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A probléma Társaságunk előtt ismert.

Elsősorban a forgalomra veszélyes úthibák megszüntetésére kerül sor.

A burkolatok állapotát Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi, a balesetveszélyes hibák hiányosságok javításáról folyamatosan gondoskodunk.

Budapest, 2019.május „23.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

