

címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

lktatószám: 41/ 2934-3 /2019
tárgy: JÁRÓKELŐ.....46115...sz. bejelentés
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

Társaságunk előtt a II. ker. Széll Kálmán téren található szegélysor sérülése ismert. A hibát korábban jeleztük a garanciális feladatokat ellátó mérnöki szervezetnek és kértük a hiba kijavításával kapcsolatos intézkedést.

Budapest, 2019. június „20.”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2. 