



címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

iktaratszám: 41/ 3046-2 /2019
tárgy: JÁRÓKELŐ.....46400...sz. bejelentés
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő XII. ker. Böszörményi úti burkolathibák a villamosvágányzóna területén található. A vágányzóna eső burkolatok javításával kapcsolatban Társaságunk nem illetékes.

Társaságunk rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó úthálózatot és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik, melyeket kapacitás függvényében folyamatosan végez.

Budapest, 2019. június „12.”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.