



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Postacím: 1518 Budapest Pf. 10
Web: www.ujbuda.hu

Ügyiratszám: VIII-640-5/2019
Ügyintéző: Mendre Rita
Tárgy: tájékoztatás a Budapest XI. kerület, Bártfai utca 65. szám, 3302/67 hrsz. alatti ingatlanon meglévő, bontás alatt álló épület ügyében

JAROKELO.HU

Le Marietta
járókelő egyesület ügyvivő részére

lemarietta@jarokelo.hu

Tisztelt Cím!

A Budapest XI. kerület, Bártfai utca 65. szám, 3302/67 hrsz. alatti ingatlanon meglévő, bontás alatt álló épület ügyében hivatalunkhoz érkezett bejelentéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:


Az építésügyi hatóság az ingatlanon 2019. május 30. napján helyszíni szemlét tartott, amely során megállapításra került, hogy a korábban kialakított, munkaterületet határoló kerítés megrongálódott, több helyen hiányos.

A balesetveszélyre való tekintettel az Építési Osztály ideiglenes intézkedésben kötelezte az ingatlan tulajdonosát, hogy a veszélyhelyzet azonnali elhárítása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket (*az ingatlan elkerítése, figyelmeztető táblák kihelyezése*), továbbá a panaszbeadványt továbbította a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésfelügyeleti hatósághoz, Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatal Építésfelügyeleti Osztályához.

Budapest, 2019. június 5.

A kiadmány hitelül:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából



Magyar Tamásné s.k.
igazgató