

Sorszám: 00046686/2019.

E-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Tárgy: Andor u. 6. – útburkolat süllyedése

**Tisztelt Járókelő!**

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Andor u. 6. sz. előtti, csapadékvíz elvezetésére vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy a víznyelő nem a megfelelő helyen van, de annak áthelyezéséhez vagy egy új víznyelő létesítéséhez a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. engedélye szükséges. Jelenleg megrendeltük szerződéses partnerünktől az útburkolat szintbe tételét - amelyre csak az ottani elektromos vezeték rekonstrukcióját végző cég levonulása után kerülhet sor - elősegítve a terület vízelevezetését.

Intézkedésükig szíves türelmét kérjük.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. július 15.

**Tisztelettel:**



FA