

Sorszám: 00046686/2019.

E-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Tárgy: Andor u. 6. – útburkolat süllyedése

**Tisztelt Járókelő!**

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Andor u. 6. sz. előtti, csapadékvíz elvezetésére vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénken korábban megállapítottuk, hogy a víznyelő nem a megfelelő helyen van, de annak áthelyezéséhez vagy egy új víznyelő létesítéséhez a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. engedélye szükséges. Előző levelünkben írtuk, hogy megrendeltük szerződéses partnerünktől (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.), az útburkolat részleges szintbe helyezését, de sajnos az ott tartózkodó - elektromos vezeték rekonstrukcióját végző – cég késedelmes munkavégzése miatt nem került sor az intézkedésükre. Jelenleg burkolatbontási tilalom van, így a munka kivitelezése várhatóan jövő év márciustól lesz.

Intézkedésükig szíves türelmét kérjük.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. december 18.

**Tisztelettel:**



**Kadi Gergely**  
osztályvezető