

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 411/ 3378-3 /2019.

tárgy: JÁRÓKELŐ 47273 sz. bejelentés

helyszín: X. ker. Jászberényi út 106, felüljáró  
melletti szervizút

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

### Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésében jelzett probléma Társaságunk előtt ismert.

A szervizút burkolatának felújítása szerepel a Főváros útfelújítási programjában, de a kivitelezés tényleges időpontja egyelőre nem ismert.

Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi a Jászberényi út szervizútjának állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

Budapest, 2019. július „09.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT ZRT.

2.  
