



címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Iktatószám: **41/ 3767-3 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 48167 sz. bejelentés,  
X. kerület Gyakorló utca 6.**

**Megsüllyedt útpálya és gyűródés**

e-mail: [budapestkozut@budapestkozut.hu](mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu)

### Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő probléma Társaságunk előtt ismert.

Társaságunk Útellenőri Szolgálat folyamatosan ellenőrzi a Gyakorló utca állapotát és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

A víznyelő és környezetében a burkolat javítása azóta megtörtént.

Budapest, 2019. július, <sup>31.</sup>.....”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

2.