

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: **41/ 3766-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 48168 sz. bejelentés**

helyszín **X. ker. Keresztúri út 16.**

Kipattogott a kopóréteg

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésében jelzett probléma Társaságunk előtt ismert.

Az általunk üzemeltetett utak állapotát – így a Keresztúri utat is – Útellenőri Szolgálatunk folyamatosan ellenőrzi és a balesetveszélyes hibák, hiányosságok javításáról gondoskodunk.

Budapest, 2019. július „16.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.