



címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

líktatószám: 41/ 4014-2 /2019
tárgy: JÁRÓKELŐ.....48744...sz. bejelentés
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A II. ker. Húvösvölgyi út állapota Társaságunk előtt ismert.

A bejelentésben szereplő hiba javítását előirányoztuk fenntartási feladataink közé. A javításokat pénzügyi lehetőségeink és kivitelezői kapacitásunk függvényében – éjszakai műszakban is – folyamatosan végezzük, azonban a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés ideje nehezen becsülhető.

Társaságunk Útellenőri Szolgálatára továbbra is rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő utat is, és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik.

Budapest, 2019. augusztus „06.”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.