



címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

lktatószám: **41/ 4077-3 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 48925 sz. bejelentés,  
X. kerület Kápolna utca.**

**Rosszul kialakított vízelvezetés**

e-mail: [budapestkozut@budapestkozut.hu](mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu)

### Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő vízmegállást a képen látható víznyelő dugulása okozza. A csapadékvíz elvezetését szolgáló víznyelő tisztítása az üzemeltető FCSM Zrt. feladata.

Budapest, 2019. augusztus „15.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT ZRT.