



címzett: JÁRÓKELŐ  
e-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

lktatószám: 41/ 4178-2 /2019  
tárgy: JÁRÓKELŐ.....49210 sz. bejelentés  
III. ker. Szentlélek tér, leégett kuka  
maradványai  
e-mail: [budapestkozut@budapestkozut.hu](mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu)

### Tisztelt Bejelentő!

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó úthálózatot, köztük a III. kerület Szentlélek tér kerékpársávját, és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedünk. A javításokat pénzügyi és kivitelezői kapacitásunk függvényében – éjszakai műszakban is – folyamatosan végezzük. A bejelentésben említett hibák nem balesetveszélyesek.

Budapest, 2019. augusztus, „16.....”

Budapest Közút Zrt.  
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2.