

Bejelentés: 00049881-2

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Tisztelt Járókelő!

Hivatkozva a 49881. számú ismételt megkeresésre, melyben a bejelentő a Budapest, XI. kerület, Bartoniek Géza lépcső mellett – a térfigyelő kamera létesítése utáni burkolat helyreállítás során kialakult – vízelvezetési problémára hívja fel figyelmünket, az alábbi tájékoztatást adom.

A térfigyelő kamerák telepítésével foglalkozó kivitelező azt a tájékoztatást adta, hogy a folyókát a kivitelezési munkák előtti állapotnak megfelelően állította helyre.

Tekintettel arra, hogy a folyóka – a kivitelezési munkák előtti állapotfelvétel hiányában – valószínűsíthetően nem volt a kerítésig, illetve az ingatlanhatárig kiépítve, ezért annak kiszélesítését nem tudjuk a kivitelezőre hárítani.

Tárgyi munkát nyilvántartásba vettem, melynek kivitelezésére várhatóan - a 41/2015./VI.29./XI.ÖK sz. rendeletben meghatározott december 1. – március 1. időtartam közötti - burkolatbontási tilalom lejárta után, az Önkormányzatunkkal szerződéses jogviszonyban álló kivitelező kapacitása és az időjárás függvényében kerül majd sor.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2019. december 9.

Tisztelettel:


Kádi Gergely
közlekedési osztályvezető



JK