



címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 4973-2 /2019**

tárgy: **JÁRÓKELŐ.....51285...sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

### Tisztelt Bejelentő !

A bejelentésben szereplő II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 61. sz. ingatlan előtt található víznyelő állapota előttünk is ismert. Társaságunk értesítette a csatornahálózat üzemeltetéséért felelős Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t és kérte a víznyelő akna vizsgálatát, illetve javítását. Amennyiben az útpálya sérülése nem függ össze a csatornahálózat meghibásodásával, Társaságunk a burkolatjavítást beütemezi fenntartási feladatai közé és a munkát pénzügyi lehetőségeink, illetve kivitelezői kapacitásunk függvényében elvégezzük.

Budapest, 2019. október „03.....”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2.