

címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

lktatószám: 41/ 5061-2 /2019
tárgy: JÁRÓKELŐ.....51515...sz. bejelentés
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A II. ker. Slachta Margit rakpart menti kerékpárút burkolatát Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi.

A kockakő futósor a burkolatban nem balesetveszélyes, könnyen kikerülhető. A kerékpárút állapotán a Zsigmond tér – Üstökös utca között komplex felújítással lehetne javítani.

A kerékpárút felújítását egyelőre nem tervezzük.

Budapest, 2019. szeptember „23.”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

2
nl