

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 5332-2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 52162 sz. bejelentés
X. kerület Gyömrői út 128.

Besüllyedt úttest

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő burkolatsüllyedést Útellenőri szolgálatunk is észlelte.

A balesetveszélyes burkolatsüllyedést megjelöltük és a javítása érdekében a szükséges intézkedést megtettük.

Budapest, 2019. október „16.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2.

