



címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: **41/ 5592-2 /2019**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 52627 sz. bejelentés
X. kerület Keresztúri út 200.
X. kerület Keresztúri út vasúti átjáró
burkolati hibák**
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő probléma Társaságunk előtt ismert.
Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi a Társaságunk által üzemeltetett utak állapotát, és szükség esetén a javítások ügyében intézkedünk.

Budapest, 2019.október „16.”

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

2.