

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: **41/ 6393 - 3 /2020**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 52627 sz. bejelentés
X. kerület Keresztúri út 200.,
vasúti átjáró burkolati hibák**

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő probléma Társaságunk előtt ismert.

Az vasúti vágány keresztezés körül jelentkező burkolathibák javítása érdekében megkerestük az iparvágány üzemeltetőjét és felszólítottuk a burkolathibák kijavítására.

Információink szerint jelenleg szakkivitelezőt keresnek a munka elvégzésére.

Budapest, 2020.október „21.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

