



címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 5668-2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ.....53018...sz. bejelentés

III. ker. Szőlő utca 94.burkolat nélküli  
járdafelület

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

### Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A tárgyi hibát kivizsgáltuk, a helyszínen kivitelezési munkát végző elektromos vezetékek kiépítésére szakosodott társaságot felszólítottuk a burkolat helyreállítására.

Budapest, 2019. 10.15.

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály