



címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

íktatószám: 41/ 5971-2 /2019

tárgy: JÁRÓKELŐ 53798. sz. bejelentés

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő probléma ismert. Társaságunk korábban felszólította a munkálatokért felelős Kivitelezőt aki a bejelentés kézhezvételének idejére a járda burkolatot helyreállította.

Budapest, 2019. 11. „05.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.