

Sorszám: 00056911/2020.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Brassó út 147. – víznyelőrács javítása

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Brassó út 147. sz. előtti víznyelőrácsra vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi tájékoztatást adjuk:
Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy a rács zsanérja megsérült, ezáltal a szerkezet berogyott a keretébe. Kértünk elzárást a Budapest Közút Zrt.-től és megrendeltük szerződéses partnerünktől (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.) a rács helyreállítását, mely azóta el is készült.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2020. január 13:

Tisztelettel:


Kádi Gergely
osztályvezető

