

Sorszám: 00056924/2020.

E-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Tárgy: Daróci út 26. sz. szemben – padka rézsűjének megszedése, hordalék elszállítása

**Tisztelt Járókelő!**

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Daróci út 26. sz. szemben lévő víznyelő körüli állapotokra tett észrevételüket, melyre az alábbi válasz adjuk:

Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai megtisztították az ott található víznyelőt, hivatalunk pedig megrendelte szerződéses partnerétől (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.) a padka megszedését (amennyire az ott lévő fa gyökerei engedik) és egy egyszeri hordalék elszállítást (ami a Fővárosi Közterület-fenntartó kötelezettsége). Intézkedésükig szíves türelmét kérem.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2020. január 13.

**Tisztelettel:**

**Kádi Gergely**  
osztályvezető

