

címzett: JÁRÓKELŐ
e-mail: budapest@jarokelo.hu

lktatószám: 41/ 404-1 /2020
tárgy: JÁRÓKELŐ.....56950...sz. bejelentés
III. ker. Bécsi út 136. nem megfelelő
helyreállítás
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A hiba javítására a szükséges intézkedést megtettük, a bontást végző céget felszólítottuk a munkaterület helyreállítására.

Budapest, 2020. január 15.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

