




KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG



H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.
levélcím: 1428 Budapest, Pf.: 33.

www.kdvvizig.hu; e-mail: titkarsag@kdvvizig.hu; tel.: (1) 477-3500; fax.: (1) 477-3519

Iktatószám: 00047-0036/2020.
Osztályszám: -
Előadó: Borbély István

Iktatószám Önöknél: -
Előadó Önöknél: -
Mellékletek: 2 db

Hamar Attila úr részére
osztályvezető

**Tárgy: Szentendrei Duna 0+910 fkm, jobb
parti rossz állapotú horgonyzást tiltó tábla
– bejelentés áttétele**

**Budapest Főváros Kormányhivatala -
Közlekedési Főosztály - Hajózási
Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály**
1138 Budapest, Váci út 188.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

2020. február 7-én az Igazgatóság részére közérdekű bejelentés érkezett, miszerint a Szentendrei Duna-ág 0+910 fkm szelvényének jobb partján lévő A.6 jelű horgonyzást tiltó tábla leromlott állapotú. Az Igazgatóság nyilvántartása szerint a tiltó hajózási jel a Pünkösdfürdői Strandfürdő használtvíz bevezetésének védelme kapcsán került kihelyezésre, üzemeltetője a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

Az Igazgatóság 2019. november 21-én a BGYH Zrt. részéről azt a tájékoztatást kapta, mely levelet mellékelten megküldünk, hogy a strandfürdő összes vize (szenny-, használt- és csapadékvíz) az FCSM Zrt. üzemeltetésében lévő közcsatornába kerül, így vélhetően maga a dunai bevezetés, valamint a horgonyzást tiltó tábla is funkció nélküli.

Kérjük, hogy az illetékességből áttett bejelentés alapján a megjelölt tábla tekintetében a tábla üzemeltetőjével vagy a láthatóságot helyreállíttatni, vagy a bevezetés megszüntetésével párhuzamosan a tábla eltávolítását kezdeményezni szíveskedjen.

A bevezetés helyének EOV koordinátája: EOV (X): 250117,3; EOV (Y): 651722,1

Jelen levél másolati példányával a bejelentő személye is tájékoztatásra kerül.

Budapest, 2020. *elektronikus bélyegző szerint.*

Üdvözlettel:

Szilágyi Attila
igazgató