

Sorszám: 00057076.

E-mail: budapest@jarokelo.hu

Tárgy: Gazdagréti tér 1. – elzáró eszközök és talpcsavarok eltávolítása

Tisztelt Járókelő!

Kézhez kaptuk a Bp., XI. Gazdagréti tér 1. sz. előtti elzáró eszközök és vastüskék eltávolítására vonatkozó észrevételüket, melyre az alábbi választ adjuk:
Helyszíni szemlénken megállapítottuk, hogy az elzáró eszközöket a Fővárosi Vízművek használta egy üzemzavar során, míg a vastüskék a szemben lévő bejáratot védő oszlopok talpcsavarjai voltak. Az FV Zrt.-t felkértük, hogy mielőbb szállítsák el eszközeiket, míg szerződéses partnerünktől (Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft.) megrendeltük a talpazatok és a csavarok eltávolítását valamint azok helyeinek újra burkolását. Intézkedésükig szíves türelmét kérjük.

Kérem válaszom szíves elfogadását.

Budapest, 2020. január 21.

Tisztelettel:


Kádi Gergely
osztályvezető



Handwritten initials