



címzett: JÁRÓKELOŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/510- 4/2020.

tárgy: JÁRÓKELOŐ 58335 sz. bejelentés

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

### Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest XI. ker. Gazdagréti út – Kaptárkő utcai autóbusszmegállóban kifogásolt burkolat állapota ismert előttünk.

Társaságunknál útellenőri szolgálat működik. Minden üzemeltetésünkbe tartozó útszakaszt rendszeresen ellenőrünk és az azonnali beavatkozásra váró burkolati hibák javítása érdekében a szükséges intézkedést - *közútkezelői hatáskörben* - minden esetben megtesszük. A megnövekedett javítási igények miatt a kivitelezések a prioritás sorrendjében történnek.

A szóban forgó útszakaszon a buszmegálló burkolatának felújítását a jövőbeli terveinkbe előirányozzuk, de a megvalósítást csak pénzügyi keretünk és kivitelezői kapacitásunk függvényében tudjuk elvégeztetni.

*A 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 2/A §. (1. pontja) szerint a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.*

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest 2020. október „19.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2