

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41/ 1036-2 /2020.**

tárgy: **JÁRÓKELŐ 59376 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

**Tisztelt Bejelentő!**

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A XIX. ker. Hunyadi utca – Nádasdy utcai csomópontban (Hunyadi tér) található rossz állapotú taktilis elemek cseréjét pénzügyi lehetőségeink és kivitelezői kapacitásunk függvényében előirányoztuk.

Tájékoztatjuk azonban, hogy a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk, elsősorban a forgalomra veszélyes hibák kerülnek javításra.

Budapest, 2020. 02. 10.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2  
