

Karbantartás igazolási dokumentum

Azonosító: 86299030



Az elvégzett karbantartás adatai:

Felületkód: CBP210456F

Cím: Kossuth Lajos utca - Széchenyi István út: 35 busz,

Eszköz típusa: Váró

Hiba típusa: [CL BP] Üvegtörés

Hiba leírás: Hátüveg törés

Rögzítő személy: Dobos Attila

Rögzítés dátuma: 2020. 02. 24.

Forrás: SMARTSITE

Illetékes: KARBANTARTÁS

Prioritás: Közepes

Státusz: LEZÁRVA

Felelős vezető: Szabó János

Befogadás dátuma: 2020. 02. 24. 7:37:29

Kiadás dátuma: 2020. 02. 24. 15:17:14

Határidő: 2020. 02. 24.

Elvégzés dátuma: 2020. 02. 24. 13:28:16

Felelős vezető: Szabó János

Karbantartást lezárta: Szabó János

Hibafotók

