

# Karbantartás igazolási dokumentum

Azonosító: 82886183



## Az elvégzett karbantartás adatai:

Felületkód: CBP110262F

Cím: BAH csomópont: 17,61 villamosok > Széll Kálmán tér

Eszköz típusa: Váró

Hiba típusa: [CL BP] Üvegtörés

Hiba leírás: Pad mögötti hátüveg kitörve

Rögzítő személy: Dobos Attila

Rögzítés dátuma: 2020. 02. 24.

Forrás: SMARTSITE

Illetékes: KARBANTARTÁS

Prioritás: Magas

Státusz: LEZÁRVA

Felelős vezető: Szabó János

Befogadás dátuma: 2020. 02. 24. 7:36:41

Kiadás dátuma: 2020. 02. 24. 14:46:21

Határidő: 2020. 02. 24.

Elvégzés dátuma: 2020. 02. 24. 10:17:00

Felelős vezető: Szabó János

Karbantartást lezárta: Szabó János

# Hibafotók

