

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

lktatószám: 46/2573-2 /2020

tárgy: JÁRÓKELŐ.....61065...sz. bejelentés  
II. kerület Nagykovácsi út rozsdás  
szalagkorlát.

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

**Tisztelt Járókelő!**

A II. ker. Nagykovácsi út tartozékainak állapota Társaságunk előtt ismert.

A bejelentésben szereplő hiba javítását már előirányoztuk fenntartási feladataink közé. A javításokat pénzügyi lehetőségeink és kivitelezői kapacitásunk függvényében – éjszakai műszakban is – folyamatosan végezzük, azonban a városszerte rendkívül nagy számban jelentkező javítási igény miatt a kivitelezés ideje nehezen becsülhető.

Társaságunk Útellenőri Szolgálatára továbbra is rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő utat is, és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik, az Önök kérése a legkevésbé veszélyes kategóriába tartozik.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2020. március „16. „

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2