

Karbantartás igazolási dokumentum

Azonosító: 19398736



Az elvégzett karbantartás adatai:

Felületkód: CBP070044F

Cím: Astoria M - Rákóczi út: 7 busz > Albertfalva felé

Eszköz típusa: Váró

Hiba típusa: [CL BP] Ülőke-pad hiba

Hiba leírás: Kopott pad /járókelő

Rögzítő személy: Dobos Attila

Rögzítés dátuma: 2020. 03. 02.

Forrás: SMARTSITE

Illetékes: KARBANTARTÁS

Prioritás: Alacsony

Státusz: LEZÁRVA

Felelős vezető: Zsidó Zsolt

Befogadás dátuma: 2020. 03. 02. 15:14:48

Kiadás dátuma: 2020. 03. 03. 21:43:56

Határidő: 2020. 03. 02.

Elvégzés dátuma: 2020. 03. 03. 10:19:02

Felelős vezető: Zsidó Zsolt

Karbantartást lezárta: Szabó János

Hibafotók

