

címzett: JÁRÓKELŐ

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 2363-3 /2020

tárgy: JÁRÓKELŐ 63112 sz. bejelentés
X. kerület Keresztúri út 200.

A közút és sínpár kereszteződésénél a
burkolat nagyfokú sérülése

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A bejelentésben szereplő probléma Társaságunk előtt ismert.

Az vasúti vágány keresztezés körül jelentkező burkolathibák javítása érdekében megkerestük az iparvágány üzemeltetőjét, és felszólítottuk a burkolathibák kijavítására.

A javítás szakkivitelező részvételével folyamatban van.

Budapest, 2020. június „24.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

21