

címzett: **JÁRÓKELŐ**  
e-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Iktatószám: **41/ 2580- 3 /2020**  
tárgy: **JÁRÓKELŐ 63617 sz. bejelentés**  
**X. kerület Albertirsai út II kapu**  
**Eldugult víznyelő**  
e-mail: [budapestkozut@budapestkozut.hu](mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu)

Tisztelt Bejelentő!

Tárgyi megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett víznyelő nincs eldugulva. Az Albertirsai úton a Kerepesi út – Albertirsai köz közötti szakaszon az útvíztelenítésre sajnos nem áll rendelkezésre közcsatorna hálózat.

Társaságunk az Albertirsai utat a között szikkasztó rendszerű útpálya víztelenítést működtet, melyek helyben szikkasztják el a csapadékvizet. A víznyelők befogadóképességét nagyban befolyásolja a csapadék mennyisége, illetve a befogadó talaj telítettsége, ezért a tisztítás ellenére előfordulhat, hogy vízmegállás alakul ki az esőzések alkalmával.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2020. június „16.”

Budapest Közút Zrt.  
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2  
