


# Munkavégzési dokumentum

Azonosító: 47793133



## Elvégzett karbantartás adatai:

Felületkód: CBP020719F

Cím: Pusztaszeri út-Felhévízi út: 29 busz Szentlélek tér felé váró

Város: II. ker.

Eszköz típusa: váró

Hiba típusa: [CL BP] Üvegtörés

Hiba leírás: Törött hátüveg

Rögzítő személy: Budapest 13. körzet

Rögzítés dátuma: 2020. 06. 16.

Forrás: JCDPHOTO

Illetékes: KARBANTARTÁS

Prioritás: Magas

Státusz: ELVÉGEZVE

Felelős vezető: Szabó János

Befogadás dátuma: 2020. 06. 16. 14:35:35

Elvégzés dátuma: 2020. 06. 17. 9:49:41

Karbantartást elvégezte: JCD Szép Zoltán;JCD Csorba Zoltán