



címzett: JÁRÓKELO

e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/4490-*4*/2020.

tárgy: JÁRÓKELO 67560 sz. bejelentés

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a Budapest XI. ker. Villányi út – Elek utca csomópontban lévő megsérült szegélyek javítását megrendeltük.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az építéskor, a Villányi út teljes szakaszán – *így a szóban forgó csomópontban is* – a megépült szegélyek vonalvezetése, jogerős útépítési tervek alapján valósult meg, amely kialakítás az érvényben lévő útügyi műszaki előírásoknak megfelel. A szegélyek rongálódását, a Késmárk utca felől, a vágányokon keresztül érkező szabálytalanul – *közúti forgalommal szemben* – közlekedő járművek okozzák. A villamosvágányokon áthaladva kétirányú forgalmi rend van érvényben, így mindkét irányban a kanyarodást az útátjáró jobb oldaláról lehet megkezdeni. A járművezetők vezetéstechnikai hibája nem indokolja a szegély vonalvezetésének megváltoztatását.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest 2020. 08. „04.”

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.