

címzett: JÁRÓKELO
e-mail: budapest@jarokelo.hu

Iktatószám: 41/ 4552-2 /2020
tárgy: JÁRÓKELO 0067871...sz. bejelentés
IV.ker. Vasvári Pál u. 37. sz. burkolat hiba
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A bejelentésben szereplő burkolat hiba helye a IV. ker. Önkormányzat kezelésében lévő területen található, ezért a bejelentését továbbítottuk részükre.

Budapest, 2020. 08. 05.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

