

címzett: **JÁRÓKELŐ**

e-mail: [budapest@jarokelo.hu](mailto:budapest@jarokelo.hu)

Iktatószám: **41/ 6042- 2 /2020.**

tárgy: **JÁRÓKELŐ...68360..sz. bejelentés**

e-mail: [budapestkozut@budapestkozut.hu](mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu)

Tisztelt Bejelentő!

Tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A mellékelt, második képen látható hiba ismert számunkra, a VI. ker. Andrassy út Bajcsy-Zsilinszky út és Oktogon tér közötti padokat üzemelteti Társaságunk, amely javítását és festését megrendeltük.

Tájékoztatjuk azonban arról, hogy a városszerte rendkívül nagy számban feltorlódott javítási igények miatt a felmerült hibák súlyosságuk függvényében kerülnek beütemezésre.

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi a VI. ker. Andrassy út jelzett szakaszát is, és a balesetveszélyes úthibák, jelzőtáblahibák, és parkolásgátló oszlopok pótlása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

Budapest, 2020. 10. 02.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.  
2