



címzett: **JÁRÓKELŐ**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

Iktatószám: **41 / 5299- 2 /2020**
tárgy: **JÁRÓKELŐ 00069617 sz. bejelentés**
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő Szilágyi Erzsébet fasort is. Az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik.

Válaszlevelünk megérkezéséig a burkolat helyreállítása megtörtént.

Budapest, 2020. augusztus 25.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2