

címzett: **JÁRÓKELOŐ**

e-mail: budapest@jarokelo.hu

lktatószám: 41/ 6369- 2 /2020.

tárgy: **JÁRÓKELOŐ 72365 sz. bejelentés**

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

Tisztelt Bejelentő!

A tárgyi bejelentésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A jelzett hiba Társaságunk előtt ismert. Útellenőri Szolgálatunk rendszeresen ellenőrzi az V – XIII. ker. Szent István körutat is, és a balesetveszélyes hibák kijavítására megteszi a szükséges intézkedéseket, jelen esetben megrendelte az útburkolat javítását.

Budapest, 2020. 10. 19.

Budapest Közút Zrt.

Útüzemeltetési Osztály

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2

