



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

FŐÉPÍTÉSZI IGAZGATÓSÁG

ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI OSZTÁLY

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Postacím: 1518 Budapest Pf. 10

Web: www.ujbuda.hu

Ügyiratszám:	XXV-140-7/2021	Telefon:	06-1/381-1342
Ügyintéző:	Szemes Szilvia	e-mail:	szemes.szilvia@ujbuda.hu
Tárgy:	tájékoztatás a Budapest XI. kerület, Daróci út 24. szám, 4618/6 hrsz. alatti épület csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos ismételten megküldött közérdekű bejelentéssel kapcsolatban		

Járókelő Közhasznú Egyesület

budapest@jarokelo.hu

bardocz.csaba@jarokelo.hu

Bardócz Csaba

irodavezető részére

Tisztelt Irodavezető Úr!

Elektronikus úton 2021. február 5. napján a Budapest XI. kerület, Daróci út 24. szám, 4618/6 helyrajzi szám alatti Országos Sportegészségügyi Intézet épülete Daróci út menti homlokzatának csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban közérdekű bejelentést továbbított Hivatalunknak.

A 2021. március 4. napján kelt, XXV-140-4/2021 ügyiratszámú levelünkkel, melyet megküldtünk a budapest@jarokelo.hu és a bardocz.csaba@jarokelo.hu címekre, tájékoztatást adtunk arról, hogy 2021. február 16. napján helyszíni szemle keretében megállapítottuk, hogy a szóban forgó telken lévő épület csapadékvíz elvezetése nem felel meg az országos építésügyi követelményeknek. Mivel az építésfelügyeleti hatósági feladatokat nem Hivatalunk, hanem a fővárosi kormányhivatal gyakorolja, ezért a bejelentést, a helyszíni szemle jegyzőkönyvét és az ott készült fényképeket a panasztörvény alapján áttettük az intézkedni jogosult Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályahoz.

A bejelentő a Jarokelo.hu honlapon 2021. május 17. napján jelezte, hogy az ügyben nem történt változás, így ismételten megküldték a bejelentést, amelyet a fentiekre való tekintettel újból továbbítottunk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek.

Kérjük, hogy a 2021. március 4. napján kelt, XXV-140-4/2021 ügyiratszámú levelünkben leírtakra való tekintettel az építésügyi szabályoknak nem megfelelő csapadékvíz elvezetés ügyében oldalukon szíveskedjenek Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata helyett Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályát megjelölni illetékes hatóságként, illetve feltüntetni, hogy Hivatalunk az ügyet szemlét követően áttette az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskört gyakorló fővárosi kormányhivatalhoz.

Budapest, 2021. május 31.

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző megbízásából

Rimóczi Gabriella
osztályvezető

