

címzett: **Járókelő Egyesület**
e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 3147 – 2 /2021**
tárgy: **JÁRÓKELŐ..... 77461 sz. bejelentés**
III. ker. Árpád híd, szalagkorlát
tartószerkezete sérült
e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésünkbe tartozó úthálózatot, köztük az Árpád hidat is és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik. A bejelentésben szereplő sérült szalagkorlát tartószerkezet javítását korábban előirányoztuk fenntartási feladataink közé. Megjegyezzük azonban, hogy városszerte jelentkező nagy számú, hasonló igények miatt a kivitelezés pontos idejét nem tudjuk. A javításokat kapacitásunk függvényében folyamatosan végezzük.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Budapest, 2021. február 09.

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
2



Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály