

címzett: **Járókelő Egyesület**

e-mail: **budapest@jarokelo.hu**

iktatószám: **BPK/ 8016 - 2 /2021**

tárgy: **Budapest, II.-XII. Szilágyi Erzsébet fasor 55. úthibák**

hivatkozás: **Járókelő 79709 sz. bejelentés**

e-mail: **budapestkozut@budapestkozut.hu**

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunk Útellenőri Szolgálatja rendszeresen ellenőrzi az üzemeltetésébe tartozó úthálózatot, köztük a bejelentésben szereplő Szilágyi Erzsébet fasort is és az azonnali beavatkozást igénylő, balesetveszélyes hibák javítása érdekében intézkedik.

A II.-XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor állapota Társaságunk előtt ismert, azonban tájékoztatjuk, hogy a kivitelezői kapacitás, illetve a pénzügyi lehetőségeink miatt elsősorban a közúti forgalom biztonságára veszélyes problémák megoldására kerül sor.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor felújításának előkészítő tervezése folyamatban van.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2021. április 06.

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési Osztály