

Járókelő.hu

Iktatószám: BK-12-3-4-88/K-1/2021

(Válasz esetén kérjük, hivatkozzon levelünk iktatószámára.)

Ügyintéző: Kis-Balázs Tibor

Tárgy: Pécs, Tüzér utca Szigeti út csomópont soroló sáv burkolatminősége
Azonosító: JAROKELO-PECS-00081100

Tisztelt Járókelő.hu!

A tárgyban szereplő bejelentést kivizsgáltuk és az alábbiakat állapítottuk meg.

- Tüzér utcáról a Szigeti útra kelet felé kanyarodó sáv burkolata egyenetlen. Kátyú jelenleg nincs a szakaszon, útellenőri jelzés alapján, folyamatosan végezzük a javításokat.
- A csomópontban jelzőlámpa működik, gyalogátkelő keresztezi a Tüzér utcát, ami alárendelt a Szigeti útnak. A csomópont megközelítése fokozott figyelmet, és mérsékelt sebességválasztást igényel.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!


Pécs, 2021. május 13.

Tisztelettel:



Galamb Nóra
Városüzemeltetési koordinációs vezető

BIOKOM
BIOKOM Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52. • 7601 PF.176
Tel.: 72/502-100, Fax: 72/805-333



Schmidt Gábor
Közút- és közműhálózati
fenntartási vezető